

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 4

Priorität: mittel

Lage

[Bahnunterführung im Walchstadter Weg](#)

Mangel/Problem

Oberes [Leitmahl](#) fehlt

Maßnahme

[Zeichen 627-30 Leitmahl waagrecht](#)
anbringen

Bemerkungen

Das Leitmahl fehlt nur auf der Süd-Ost-Seite
der Unterführung.

