

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 5

Priorität: mittel

Lage

[Abzweigung an den Gruben](#)

Mangel/Problem

Wegweiser nach St. Gilgen zeigt in die falsche Richtung (links), siehe auch [Mängelmelder](#)

Maßnahme

Wegweiser ersetzen durch Wegweiser „St. Gilgen“ nach rechts

Bemerkungen

Da es an der Einmündung in die Westumfahrung Gilching keine weitere Wegweisung nach St. Gilgen gibt, könnte der Wegweiser eventuell auch entfallen.

