

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 8

Priorität: hoch

Lage

[Geh- und Radweg zwischen Grünsink und Etterschlag](#)

Mangel/Problem

Hohe Unfallgefahr durch zwei dünne Absperrpfosten am Ende von Gefällestrecken. Sehr gefährlich insbesondere für in der Gruppe Radfahrende.

Maßnahme

- Absperrpfosten an den Enden entfernen.
- Neuen gut sichtbaren Absperrpfosten mit Warnmarkierung [an der höchsten Stelle des Geh- und Radwegs](#) anbringen.



Bemerkungen

- Der [Absperrpfosten](#) muss für den Winterdienst herausnehmbar und abschließbar sein. Er soll einen Durchmesser von ca. 100 mm, eine Höhe von max. 900 mm (besser wäre 800 mm) haben und hochreflektierend ausgeführt sein, sodass er auch nachts gut sichtbar ist und Kollisionen mit Fahrradlenkern vermieden werden.
- Die Warnmarkierung soll taktil wahrnehmbar ausgeführt werden, [wie für das Alltagsradrouthenetz im Landkreis Starnberg \(Zweirichtungsradweg\) empfohlen](#).