

# Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 12

**Priorität: mittel**

## Lage

[Steinebacher Weg: Verschwenkungen zu Überführung St2068](#)

## Mangel/Problem

Hohe Sturzgefahr für Radfahrer durch Steine, die durch land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge vom Bankett auf die Fahrbahn geschleudert werden.

## Maßnahme

Bankett auf den Innenseiten der Kurven ([hier](#) rot markiert) durch Pflaster- oder Rasengittersteine befestigen.

## Bemerkungen

Bankettbefestigung mit Pflastersteinen siehe z. B. [Zufahrt Hohenrainäcker](#), mit Rasengittersteinen siehe z. B. [Mischenrieder Weg](#). Zuständigkeit wurde bei Besuch im StBA am 09.10.2020 geklärt.

