

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 27

Priorität: niedrig

Lage

Hauptstraße bei der Einmündung
Nelkenweg/Lilienweg

Mangel/Problem

Straßennamenschilder
(Hauptstraße/Münchener Straße) sind nur
in Richtung Straße, aber nicht in Richtung
Geh- und Radweg beschriftet.

Maßnahme

Beschriftung auf beiden Seiten herstellen.

Bemerkungen

Straßennamen müssen auch vom Geh- und Radweg aus ablesbar sein.

