

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 40

Priorität: hoch

Lage

Hochstadter Straße auf Höhe der Einmündung
Im Leitgarten



Mangel/Problem

Sehr schlechte Sichtbeziehung zwischen
südöstlichem Ende des Gehwegs zur
Ettenhofener Straße und auf der Hochstadter
Straße in Richtung Süden fahrenden
Fahrzeugen.

Maßnahme

Anbringung eines Verkehrsspiegels an der Einmündung
Im Leitgarten.

Bemerkungen

Im Dezember 2025 wurde hier ein Schulkind angefahren.

