Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 26

Priorität: mittel

Lage

Dorfstraße vor <u>Hausnummer 15</u>

Mangel/Problem

Sturzgefahr für Fußgänger durch tiefe Mulde auf dem Gehweg.

Maßnahme

Ebene Oberfläche wiederherstellen.

Bemerkungen

Weitere Unebenheiten in der Nähe.

