

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 39

Priorität: niedrig

Lage

Bahnhofstraße

Mangel/Problem

Freigabe für den Radverkehr fehlt bei allen [VZ 209](#) „vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts/links“



Maßnahme

[ZZ 1022-10 „Radverkehr frei“](#) ergänzen.

Bemerkungen

Benötigt werden 5 x ZZ 1022-10.

