

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 28

Priorität: mittel

Lage

Am Katzenstein bei [Hausnummer 1](#)

Mangel/Problem

Sturzgefahr für Fußgänger durch sehr hohe Bruchstellen auf dem Gehweg.

Maßnahme

Ebene Oberfläche wiederherstellen.

Bemerkungen

Weitere Unebenheiten in der Nähe.

