

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 31

Priorität: mittel

Lage

Zufahrt Am Drössel

Mangel/Problem

Beschilderung mit [VZ 357 „Sackgasse“](#) nicht korrekt für Fuß- und Radverkehr

Maßnahme

Ersetzen von VZ 357 durch [VZ 357-50 „für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse“](#)

Bemerkungen

Zufahrt zum [straßenbegleitenden Geh- und Radweg entlang der STA 6](#).

