

Gemeinde Weßling: Verkehrsinfrastruktur-Maßnahme 37

Priorität: mittel

Lage

Fahrradstraße Schulstraße-Walchstädter Weg-Meilinger Weg




Mangel/Problem

Inkorrekte und gegenüber dem Meilinger Weg inkonsistente Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße:

- Verkehrszeichengröße 1 zu klein für zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
- Bodenpiktogramme abgenutzt

Maßnahme

- Änderung der Verkehrszeichengröße von 1 nach 2
- Bodenpiktogramme erneuern wie im Meilinger Weg



Bemerkungen

Benötigt werden:

- 6 x VZ 244.1 in Größe 2
- 6 x ZZ „Kfz frei“ in Größe 2
- 1 x VZ 244.2 in Größe 2
- 5 x Bodenpiktogramm 244.1 in Größe 120 x 200 cm

An der Kreuzung Steinebacher/Meilinger Weg wurde das VZ 241-30 ebenfalls fälschlicherweise in Größe 1 statt 2 ausgeführt.